

団体検査 検査結果報告マニュアル

ご不明点は下記連絡先までご連絡ください
保険管理部 検査管理室
TEL：03-5408-8484

2024年10月




株式会社 ハウスジメーメン

ハウスジーメンポータルサイトへログイン




- 1 ハウスジーメンのホームページの「Web申込み」をクリックします。



- 2 ログイン情報を入力し、ログインします。

Point ログイン情報を失念された場合
お問合せフォームからお問い合せください。



- 3 [上記の内容に同意する]をクリックします。



- 4 [新築住宅かし保険]をクリックします。

Point 適宜対象物件の検索をします。

5 「検査情報」をクリックします。

Point ページが切替わらない場合
ポップアップブロックの可能性が
あります。ポップアップの許可をして
ください。

6 [現場検査工程情報]欄の[予定日]をクリックします。

7 「検査実施日」を選択します。

8 [確定]をクリックします。

9 [登録]をクリックします。

Point 黒文字で実施日が登録されます。

新築住宅か1保険

各種検査 延長保証検査 一般リフォーム リフォームワイド 適合証明 建設研

ここにち、HG事業者（認定団体）

住宅（物件）情報

取次ID MT9999990000

取次店名称 重振い

拠点名

【現場検査 写真一覧】ダウンロード

現場検査工程情報

現場検査工程	申込時検査予定日	予定日	検査機関	検査員
図書確認		-		未決
第1回検査（基礎配筋）	2023/08/24 0:00	6	予定日の入力：検査員	未決
第2回検査（構造【躯体】）	2023/10/18 0:00			未決

書類情報

更新 検査時期の確認はココをクリックし

住棟ID 住宅（物件）ID ファイル名 商品種別

2023年 8月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

0 時 00 分 暫定 確定

登録 閉じる

第1回検査（基礎配筋） 2023/08/24 0:00 予定日の入力：検査員 2023/08/23 0:00 HG認定団体

検査結果を報告します

NA241001-15141

2. 第1回検査（基礎配筋）

進捗度：検査前

写真登録 適合 進捗

or 10

文書名 サイズ コメント 登録

写真情報

写真はありません

「ドラッグ」アンド「ドロップ」で、ここに写真を登録することができます。

10 写真を登録します。

Point [写真登録]ボタンまたは写真情報欄へのドラッグアンドドロップで登録できます。
※jpegのみ可、PDF不可

2. 第1回検査（基礎配筋）

進捗度：検査中

写真登録 適合 進捗

ステータス（進捗） 文書名 サイズ コメント 登録

写真情報

[1] 変更 削除

2023/08/16 13:11:32
HG事業者（認定団体取次有）
全景

[2] 変更 削除

2023/08/16 13:11:41
HG事業者（認定団体取次有）
配筋状況（全体が写り込む対角）

[3] 変更 削除

2023/08/16 13:11:47
HG事業者（認定団体取次有）
配筋状況（全体が写り込む対角の反対側）

枚数 3枚が必要です。

不足の場合、当社から提出依頼の連絡をさせていただきます。

削除 写真を誤アップしてしまった場合
必ずこのタイミングで削除してください。

11 [適合]をクリックします。

検査を実施した団体検査員を選択してください。

検査を実施した検査員の名字が名前を入力して[検索ボタン]をクリックすると、該当する団体検査員が表示されるので、[選択欄]をクリックして[適合ボタン]をクリックしてください。

検査員氏名 団体 検索

12

< 候補一覧 >

No	団体検査員名	選択
1	団体 次郎	☒

13

14

15

適合 キャンセル

検査を実施した検査員が候補一覧に表示されない場合は、検査員の登録がされていないため、所属する認定団体や取次店に連絡して、登録を依頼してください。

12 [検査員氏名]を入力します。

Point 名前の一部の入力を推奨します。

13 [検索]をクリックします。

14 [選択]をクリックします。

15 [適合]をクリックします。

2. 第1回検査（基礎配筋）

進捗度：適合

ステータス（進捗） 文書名 サイズ コメント 登録

写真情報

[1]

2023/08/16 13:11:32
HG事業者（認定団体取次有）
全景

[2]

2023/08/16 13:11:41
HG事業者（認定団体取次有）
配筋状況（全体が写り込む対角）

[3]

2023/08/16 13:11:47
HG事業者（認定団体取次有）
配筋状況（全体が写り込む対角の反対側）

完了 進捗度：適合 を確認したら完了です。

ご不明点は下記連絡先までご連絡ください
保険管理部 検査管理室
TEL : 03 - 5408 - 8484