

既存系商品・非住宅建築物 不備対応(各現場検査)


2025年3月



株式会社 ハウスジーメン


© House G-men Co., Ltd All Rights Reserved.

不備お知らせメールから対象物件を確認



1 不備是正対応のお願いメールに記載の情報を確認します。

Point 対象の物件や検査を確認します。



2 [既存かし保険]または[非住宅建築物瑕疵保証制度]をクリックします。



3 対象物件の[検査情報]をクリックします。

ページが切替わらない場合
ポップアップブロックの可能性あります。
ポップアップの許可をしてください。

不備内容の確認から不備是正の報告

3. 第2回検査（構造【躯体】）

進捗度：質疑

ステータス（進捗）	文書名	コメント	登録者名称	
不備是正登録	不備連絡書.xls		新ブレ 検査員	2023/08/29 20:41:11
不備				

写真情報

[1]	[2]	[3]	[4]
 2023/08/29 20:41:00 新ブレ 検査員 全景	 2023/08/29 20:41:11 新ブレ 検査員 1階内観	 2023/08/29 20:41:17 新ブレ 検査員 2階内観	 2023/08/29 21:12:11 新ブレ 検査員 指提箇所

4 不備の内容を[不備連絡書]や写真で確認します。

準備 是正写真等を準備します。

3. 第2回検査（構造【躯体】）

進捗度：質疑

ステータス	文書名	サイズ	コメント	登録者名称	
不備是正登録	不備連絡書.xls	28 KB		新ブレ 検査員	2023/08/29 20:41:11
不備					

写真情報

[1]	[2]	[3]	[4]
 2023/08/29 20:41:00 新ブレ 検査員 全景	 2023/08/29 20:41:11 新ブレ 検査員 1階内観	 2023/08/29 20:41:17 新ブレ 検査員 2階内観	 2023/08/29 21:12:11 新ブレ 検査員 指提箇所

5 [不備是正登録]をクリックします。

登録

ファイル選択

ファイルを選択 是正写真HD.JPG

文書名 是正写真HD.JPG

アップロード工程 第2回検査

閲覧権限 レベル1（事業者）

コメント

登録 削除クリア

6 [ファイルを選択]からは正写真等を登録します。

7 [登録]をクリックします。

3. 第2回検査（構造【躯体】）

進捗度：補正

ステータス（進捗）	文書名	サイズ	コメント	登録者名称	
不備是正登録					
補正	是正写真HD.JPG	4.08 MB		HG事業者（認定団体取次有）	2023/08/29 21:12:11
不備	不備連絡書.xls	28 KB		新ブレ 検査員	2023/08/29 20:41:11

写真情報

[1]	[2]	[3]	[4]
 2023/08/29 20:41:00 新ブレ 検査員 全景	 2023/08/29 20:41:11 新ブレ 検査員 1階内観	 2023/08/29 20:41:17 新ブレ 検査員 2階内観	 2023/08/29 21:12:11 新ブレ 検査員 指提箇所

完了 進捗度：補正 を確認したら完了です。

ご不明点は下記連絡先までご連絡ください
瑕疵検査室 TEL：03-5408-8484