


既存かし保険(共通)
不備対応(各現場検査)

2024年3月





不備お知らせメールから対象物件を確認



1 不備是正対応のお願いメールに記載の情報を確認します。

Point 対象の物件や検査を確認します。



2 [既存かし保険]をクリックします。



3 対象物件の[検査情報]をクリックします。

不備内容の確認から不備是正の報告

3. 第2回検査 (構造【躯体】)

進捗度：質疑

| ステータス (進捗) | 文書名 | コメント | 登録者名称 | 登録日時 |
|------------|-----------|------|---------|---------------------|
| 不備是正登録 | 不備連絡書.xls | | 新ブレ 検査員 | 2023/08/29 20:41:11 |
| 不備 | | | | |

写真情報

| [1] | [2] | [3] | [4] |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 2023/08/29 20:41:00 新ブレ 検査員 全景 | 2023/08/29 20:41:11 新ブレ 検査員 1階内観 | 2023/08/29 20:41:17 新ブレ 検査員 2階内観 | 2023/08/29 21:12:11 新ブレ 検査員 指摺箇所 |

4 不備の内容を[不備連絡書]や写真で確認します。

準備 是正写真等を準備します。

3. 第2回検査 (構造【躯体】)

進捗度：質疑

| ステータス | 文書名 | サイズ | コメント | 登録者名称 | 登録日時 |
|--------|-----------|-------|------|---------|---------------------|
| 不備是正登録 | 不備連絡書.xls | 28 KB | | 新ブレ 検査員 | 2023/08/29 20:41:11 |
| 不備 | | | | | |

写真情報

| [1] | [2] | [3] | [4] |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 2023/08/29 20:41:00 新ブレ 検査員 全景 | 2023/08/29 20:41:11 新ブレ 検査員 1階内観 | 2023/08/29 20:41:17 新ブレ 検査員 2階内観 | 2023/08/29 21:12:11 新ブレ 検査員 指摺箇所 |

5 [不備是正登録]をクリックします。

登録

ファイル選択

ファイルを選択 是正写真HD.JPG

文書名 是正写真HD.JPG

アップロード工程 第2回検査

閲覧権限 レベル1 (事業者)

コメント

登録 自動クリア

6 [ファイルを選択]からは正写真等を登録します。

7 [登録]をクリックします。

3. 第2回検査 (構造【躯体】)

進捗度：補正

| ステータス (進捗) | 文書名 | サイズ | コメント | 登録者名称 | 登録日時 |
|------------|------------|---------|------|-----------------|---------------------|
| 不備是正登録 | | | | | |
| 補正 | 是正写真HD.JPG | 4.08 MB | | HG事業者 (認定団体取次有) | 2023/08/29 21:12:11 |
| 不備 | 不備連絡書.xls | 28 KB | | 新ブレ 検査員 | 2023/08/29 20:41:11 |

写真情報

| [1] | [2] | [3] | [4] |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 2023/08/29 20:41:00 新ブレ 検査員 全景 | 2023/08/29 20:41:11 新ブレ 検査員 1階内観 | 2023/08/29 20:41:17 新ブレ 検査員 2階内観 | 2023/08/29 21:12:11 新ブレ 検査員 指摺箇所 |

完了 進捗度：補正 を確認したら完了です。

ご不明点は下記連絡先までご連絡ください
瑕疵検査室 TEL：03-5408-8484

 株式会社 ハウスジーメン