


# 【新築住宅かし保険】 不備対応（各現場検査）

2023年8月



株式会社 ハウスジーマン

# 不備お知らせメールから対象物件を確認



1 不備是正対応のお願いメールに記載の情報を確認します。


Point 対象の物件や検査を確認します。

P

■対象商品  
新築住宅かし保険

■対象工程  
第2回検査（構造〔躯体〕）

■対象物件  
 物件ID : 202311435184  
 物件名 : Shinbashi様邸新築工事  
 事業者 : HG事業者（認定団体取次有）



2 [新築住宅かし保険]をクリックします。



3 [検査情報]をクリックします。

# 不備内容の確認から不備是正の報告

③ 3. 第2回検査（構造【躯体】）

進捗度：質疑

| ステータス（進捗） | 文書名       | コメント | 登録者名称   |                     |
|-----------|-----------|------|---------|---------------------|
| 不備是正登録    | 不備連絡書.xls |      | 新ブレ 検査員 | 2023/08/29 20:41:11 |

写真情報

| [1]                                                                              | [2]                                                                               | [3]                                                                               | [4]                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2023/08/29 20:41:00<br>新ブレ 検査員<br>全景                                             | 2023/08/29 20:41:11<br>新ブレ 検査員<br>1階内観                                            | 2023/08/29 20:41:17<br>新ブレ 検査員<br>2階内観                                            | 2023/08/29 21:12:11<br>新ブレ 検査員<br>指提箇所                                            |

4

不備の内容を[不備連絡書]や写真で確認します。

準備

是正写真等を準備します。

③ 3. 第2回検査（構造【躯体】）

進捗度：質疑

| ステータス  | 文書名       | サイズ   | コメント | 登録者名称   |                     |
|--------|-----------|-------|------|---------|---------------------|
| 不備是正登録 | 不備連絡書.xls | 28 KB |      | 新ブレ 検査員 | 2023/08/29 20:41:11 |

写真情報

| [1]                                                                              | [2]                                                                               | [3]                                                                               | [4]                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2023/08/29 20:41:00<br>新ブレ 検査員<br>全景                                             | 2023/08/29 20:41:11<br>新ブレ 検査員<br>1階内観                                            | 2023/08/29 20:41:17<br>新ブレ 検査員<br>2階内観                                            | 2023/08/29 21:12:11<br>新ブレ 検査員<br>指提箇所                                            |

5

[不備是正登録]をクリックします。

③ 3. 第2回検査（構造【躯体】）

進捗度：補正

登録

ファイル選択

文書名

アップロード工程

閲覧権限

コメント

登録

キャンセル

6

[ファイルを選択]からは正写真等を登録します。

7

[登録]をクリックします。

③ 3. 第2回検査（構造【躯体】）

進捗度：補正

| ステータス（進捗） | 文書名        | サイズ     | コメント | 登録者名称          |                     |
|-----------|------------|---------|------|----------------|---------------------|
| 不備是正登録    |            |         |      |                |                     |
| 補正        | 是正写真HD.JPG | 4.08 MB |      | HG事業者（認定団体取次有） | 2023/08/29 21:12:11 |
| 不備        | 不備連絡書.xls  | 28 KB   |      | 新ブレ 検査員        | 2023/08/29 20:41:11 |

写真情報

| [1]                                                                                | [2]                                                                                 | [3]                                                                                 | [4]                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2023/08/29 20:41:00<br>新ブレ 検査員<br>全景                                               | 2023/08/29 20:41:11<br>新ブレ 検査員<br>1階内観                                              | 2023/08/29 20:41:17<br>新ブレ 検査員<br>2階内観                                              | 2023/08/29 21:12:11<br>新ブレ 検査員<br>指提箇所                                              |

完了

進捗度：補正 を確認したら完了です。

ご不明点は下記連絡先までご連絡ください  
瑕疵検査室 TEL:03-5408-8484